

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 | 7 2 5 | | |
| 001 | Abastecimento de óleo do motor. | 04/05/1983 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 002 | Corte do cabo do guincho em emergência. | 03/02/1983 | | | | | | | | | | * | | | | | | | |
| 003 | (Cancelada e substituída pela NPO 051.00.92) | 09/07/1992 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 004 | Manutenção progressiva. | 18/02/1983 | | | | | | | | | | * | | | | | | | |
| 005 | Programa de cursos técnicos em 1983. | 18/02/1983 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 006 | Plantão de Divisão de Assistência Técnica à noite, nos finais de semana e feriados. | 10/03/1983 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 007 | Informações sobre tráfego aéreo, circuito, comunicação e abastecimento de aeronaves na HELIBRAS. | 04/08/1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 008 | Atendimento técnico de aeronaves na HELIBRAS. | 14/03/1983 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 009 | Montagem dos punhos da cabeça do rotor principal na estrela. | 27/04/1985 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 010 | Utilização da porta deslizante aberta em voo. | 29/10/1999 | | | | | | | | | | X | X | | | | X | | |
| 011 | Procedimento para remoção e envio do motor ARRIEL e de seus equipamentos. (Cancelada e substituída pela NPO 095) | 05/05/1983 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 012 | Análise espectrométrica dos óleos. | 25/03/1987 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 013 | Relatório de deficiência/mau funcionamento. | 05/10/1983 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 014 | Tabela temperatura X pressão para garrafas de nitrogênio marca AE-RAZUR, versão F.A.A. e C.A.A. | 05/10/1983 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 015 | Procedimentos recomendados para abastecimento de helicópteros com utilização de tambores. | 09/03/2000 | | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | | |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 | 7 2 5 | |
| 016 | Organização de Assistência Técnica. | 21/09/1987 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 017 | Detector de limalha com sinalização (helicópteros com BS 65.20 incorporado) | 01/05/1984 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 018 | Lavagem da rampa de injeção do motor ARRIEL 1B. | 27/05/1984 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 019 | Torques no parafuso de fixação da haste de comando de passo do rotor de cauda. | 27/06/1984 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 020 | Rachadura no suporte do mancal do rolamento Nº 5 do eixo de acionamento do rotor de cauda. | 18/07/1984 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 021 | CrITÉrios de aceitação de rachaduras nos furos de fixação do pára-brisa do helicóptero HB 350B. | 24/07/1986 | | | | | | | | | | * | | | | | | |
| 022 | Reforços de fixação do estabilizador. | 09/04/1985 | | | | | | | | | | * | | | | | | |
| 023 | Revisão geral com troca standard de peças. | 28/05/1985 | | | | | | | | | | * | * | | | * | | |
| 024 | Poluição do fluido hidráulico. (Cancelada e substituída pela NPO 052 de 10/07/92) | 13/06/1985 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 025 | Procedimento para envio e recebimento de componentes mecânicos e seus acessórios Aplicação: 350/550/355 | 29/09/2000 | | | | | | | | | | X | X | | | X | | |
| 026 | Estação de VHF e de SSB. | 10/10/1985 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 027 | Teste do sistema anemobarométrico. | 08/07/1986 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 028 | Peças interdidas de vôo após 01/01/87. | 20/11/1986 | | | | | | | | | | * | * | | | | | |
| 029 | Intervenções nas pás principais e pás traseiras. | 17/03/1987 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 030 | Danos nas pás principais ocasionados no transporte. | 13/04/1987 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 | 7 2 5 |
| 031 | Controle do limite de vida das peças vitais. | 31/08/1987 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 032 | Orientação fiscal. | 31/08/1987 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 033 | Sistema elétrico do guincho. | 21/12/1987 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 034 | Organização da Assistência Técnica. | 09/01/1989 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 035 | Pás principais incompletas. | 20/07/1988 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 036 | Peças sucataadas. | 27/07/1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 037 | Preenchimento da Ficha Matrícula de Equipamento (FME) | 13/05/2005 | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 038 | Relatório mensal de informações técnicas. | 30/06/2004 | | | X | X | X | | | | | X | X | X | | | |
| 039 | Balanceamento da árvore longa. Aeronave (Cancelada e substituída pela NPO 053-65-93). | 14/08/1990 | | | | | | | | | | * | | | | | |
| 040 | Garantia técnica. (Cancelada e substituída pela NPO 095) | 10/10/1990 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 041 | Garantia técnica/Troca standard. (Cancelada e substituída pela NPO 095) | 10/10/1990 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 042 | Abastecimento de óleo do motor da aeronave 350. | 12/10/1990 | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 043 | Apoio ao Cliente - Redefinições, Pontos de Contato. | 28/11/1990 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 044 | Acondicionamento e estocagem. | 04/03/1991 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 045 | Classificação dos Boletins de Serviço. | 28/01/1991 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 048 | Depósito Especial Alfandegado HELIBRAS – São Paulo. | 11/11/2003 | | X | X | | X | X | | | X | X | X | X | | | |
| 049 | Mudança de nome e de estrutura da Divisão de Helicópteros da AE-ROSPATIALE. | 30/03/1992 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

| ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 |
| 050 | Instalação do pára-brisa bi-partido. Boletins de Serviço 350.53.22 e 355.53.11 (nas respectivas revisões). | 25/07/1992 | | | | | | | | | | | X | X | | |
| 051 | Oficinas Qualificadas no Brasil (Cancela e substitui a NPO 003 de 26/01/88). | 19/07/1996 | | | | | | | | | | * | * | | | |
| 052 | Poluição do fluido hidráulico por partículas em suspensão. | 20/05/1994 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 053 | Acoplamento da árvore longa à árvore curta – referência P/N 350A34-0150. | 12/08/1993 | | | | | | | | | | X | | | X | |
| 054 | Aprovisionamento de peças de reposição. | 24/11/1993 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 055 | Helicópteros HB 350/AS 355 - Inspeções Periódicas. | 05/01/1994 | | | | | | | | | | * | * | | | |
| 056 | Manual de Vôo - Helicópteros civis: | 08/06/1996 | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 057 | Instalação de painéis transparentes (janelas e vigias) | 22/04/1999 | | | | | | | | | | X | X | | X | |
| 058 | Capôs da CTP | 25/08/1994 | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 059 | Aplicação de Boletins de Serviço Recomendados (DIFUSÃO RESTRITA). | 14/06/1995 | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 061 | Transmissor-Localizador de Emergência (ELT) | 18/05/1995 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 062 | Lavagem do compressor do motor. | 25/05/1995 | | | | | | | | | | | X | | | |
| 063 | Mancais esféricos laminados. | 01/08/1995 | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 064 | Novo suporte para o cabo comando do antecipador do motor. | 26/04/1996 | | | | | | | | | | X | | | | |
| 065 | Manutenção de rotina. Engraxamento dos pinos das pás. | 31/01/1996 | | | | | | | | | | X | X | | X | |
| 066 | Indicador múltiplo SIGMATEK. | 07/08/1996 | | | | | | | | | | X | | | | |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 | 7 2 5 |
| 068 | Estofamento interno da cabine em couro. | 23/07/1999 | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 069 | Guincho Lucas Air Equipment – Manutenção de rotina | 25/02/1997 | | | | X | | | | | | X | X | X | | X | |
| 070 | Procedimentos para atualização da Documentação Técnica de pós-venda. | 13/11/1998 | | | | | | | | | X | X | X | | X | X | |
| 071 | Assentos dos bancos traseiros. | 08/10/1998 | | | | | | | | | | X | X | | | X | |
| 072 | Rack de equipamentos aeromédicos. | 22/10/1998 | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 073.00.98 | Documentação técnica HB 350 B | 18/04/2012 | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 074 | Programa Recomendado de Manutenção (PRE) e Manuais de Manutenção (MET) personalizados. | 14/06/1999 | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 075 | Bug do ano 2000 (Y2K) – GPS TRIMBLE | 25/06/1999 | | X | | | | X | | | | X | X | X | | | |
| 076 | Bug do ano 2000 (Y2K) – GPS ALLIED SIGNAL | 25/06/1999 | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 077 | Documentação Técnica interativa (CD – ROM) | 15/07/1999 | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 078 | Trincas nos braços da estrela. | 18/07/2000 | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 079 | Certificado de Homologação Suplementar de Tipo (CHST) | 20/03/2000 | | X | X | | | X | | | | X | X | X | | | |
| 080 | S R D – Situação de Revisão da Documentação. | 10/04/2000 | | | X | | | | | | X | X | X | X | | | |
| 081 | Pino das pás do rotor principal do esquilo. | 10/04/2000 | | | | | | | | | | X | X | | | X | |
| 082 | Montagem do pino expansivo do guinhol sobre a caixa de transmissão traseira (CTT) | 05/05/2000 | | | | | | | | | | X | X | | | X | |
| 083 | GENERALIDADES: Cumprimento de Diretrizes de Aeronavegabilidade. | 12/05/2003 | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | | |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | |
| 084 | GRUPO TURBOMOTOR: Interferência entre o filtro antiareia e a cantoneira da parte superior da entrada de ar do motor. | 24/04/2001 | | | | | | | | | | | X | | | | X | |
| 085 | TRANSMISSORES DE PRESSÃO: Transmissores de pressão do sistema de combustível e sistema de lubrificação do motor. | 13/08/2001 | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 086 | GENERALIDADES: Programa de Manutenção Periódica da Instalação Aeromédica Helibras. | 29/07/2002 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 087 | Análise Espectrométrica de Óleo. | 07/12/2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 088 | GENERALIDADES: Procedimento de Fixação de Etiquetas para Identificação de Conjuntos. | 14/12/2001 | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 089 | TESTE HIDRÁULICO: Chamar atenção dos operadores para o travamento do coletivo antes do teste hidráulico, conforme solicitação do Departamento de Aviação Civil. | 19/09/2002 | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 090 | GENERALIDADES: Alteração na numeração dos Boletins de Serviço HB 350 B. | 03/10/2002 | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 091 | COMBUSTÍVEL: Inversão do tubo suspiro dos tanques. | 07/11/2002 | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 092 | GRUPO TURBOMOTOR: Instalação do filtro antiareia no 350. | 30/04/2003 | | | | | | | | | | | X | | | | | |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

| ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 |
| 093 | LIMITAÇÕES: Incidente com aeronave EC 120, durante a fase de partida. | 20/12/2002 | | | X | | | | | | | | | | | |
| 094 | SISTEMA DE PARTIDA. Arranque-Gerador – P/N 160SG140Q | 05/02/2003 | | | X | | | | | | | | | | | |
| 095 | GARANTIA TÉCNICA: Produtos comercializados p/ HELIBRAS/EUROCOPTER. | 28/08/2005 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 096 | EMPENAGEM Atrito da cablagem e conectores da luz estroboscópica com o revestimento do estabilizador. | 10/02/2004 | | | | | | | | | | X | X | | | X |
| 097 | INTRODUÇÃO Boletins de Serviço Alerta, Boletim de Serviço e Telex Alerta. | 20/04/2004 | | | X | X | X | | | | X | X | X | X | | |
| 098 | GENERALIDADES: Modificação e cancelamento da coletânea de SBTH / ITEH. | 27/04/2004 | | | | | | | | | | X | X | | | |
| 099 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS: Melhoria da fixação do revestimento insonorização do console lado esquerdo, junto a parede do console. | 04/01/2006 | | | | | | | | | | X | | | | |
| 100.00.06 | GENERALIDADES: Procedimento para envio e recebimento de componentes mecânicos e seus acessórios. | 14/02/2006 | | | | | | | | | | | | X | | |
| 101.00.2007 | INTRODUÇÃO: Aplicação de alert service bulletin na frota de EC 130 B4 | 30/03/2007 | | | | X | | | | | | | | | | |
| 102.00.2007 | Aumento do tempo do limite de vida (sll) do mancais esféricos p/n 7050A3622022 | 11/05/2007 | | | X | | | | | | | | | | | |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

| ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 | 7 2 5 | |
| 103.00.2007 | INTRODUÇÃO: Bordo de fuga das pás do rotor principal. | 03/12/2007 | | | | X | | | | | | | X | X | | | X | |
| 104.00.2008 | GENERALIDADES: Alteração do número do atendimento Helibras 24 horas | 17/01/2008 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 105.00.2008 | GENERALIDADES: Verificação de aplicação de ASB (ALERT SERVICE BULLETIN) AERONAVES: GN-919, PP-EHY, PP-EIH, PP-EHO, PP-EID, PP-FSP, PT-HNZ, PT-HYB, PT-HTV, PR-EMT (FAB-8762), PT-HZE, PT-HSQ, PT-HSP, PT-HLB, PT-HLH, PT-HLI, PT-HMU, PT-HNU, PR-HAV, PR-MMA, PR-NEO, PR-OVJ, PP-ELB, PT-HNA e PT-HNH. | 31/01/2008 | | | | X | | | | | | | X | X | X | | | |
| 106.00.2008 | GENERALIDADES: Solicitação de pouso na Helibras - Itajubá | 22/07/2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 107.00.2008 | GENERALIDADES: Cuidados na remoção e reinstalação das portas corrediças. | 23/12/2008 | | | | | | | | | | | X | X | | | X | |
| 108.00.2008 | GENERALIDADES: Novo produto de lubrificação dos pinos de pá do R/P. | 23/12/2008 | | | | | | | | | | | X | X | | | X | |
| 109.00.2009 | GENERALIDADES: Mudança na frequência da inspeção "T" | 16/06/2009 | | | | | | | | | | | X | | | | X | |
| 110.01.2009 | LIMITAÇÕES: Incidente com aeronaves AS 365, durante a fase de pouso. | 29/12/2009 | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 111.00.2010 | GENERALIDADES: Capa de proteção para os tirantes dos cintos de segurança. | 07/01/2010 | | | | | | | | | | | X | X | | | X | |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

| ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| | | | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 112.52.2010 | CIRCUITOS DE COMBUSTÍVEL: Descrição do retorno de combustível do sistema de injeção do motor. | 17/12/2010 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 113.34.2011 | NAVEGAÇÃO: Discrepância do modo "ANAV". | 31/03/2011 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 114.18.2011 | Sistema de Controle Antivibração (AVCS) | 06/04/2011 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 115.18.2011 | Sistema NAT DACS ICS | 04/07/2011 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 116.67.2012 | Manobras evasivas em condições extremas | 03/04/2012 | | | | | | | | X | X | | | | X | X |
| 117.76.2012 | CONTROLE DO MOTOR: Instalação do suporte do cabo do antecipador. AS 350BA | 04/06/2012 | | | | | | | | | | X | | | | |
| 118.25.2012 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS: Instalação de tapete PVC (proteção de sobre-carpete) | 29/06/2012 | | | | | | | | | | X | | | | |
| 119.34.2012 | NAVEGAÇÃO: Sistema indicador digital de mapa móvel (EuroNav 5 Digital Moving Map-DMAP). Helicóptero EC725AP BRV01, Número de Série 2813. | 16/07/2012 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 120.67.2012 | COMANDOS DOS ROTORES Ocorrência de Toque de Pá durante o Taxi em EC725 | 13/12/2012 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 122.00.2014 | GENERALIDADE Documentação técnica digital (DVD) | 24/01/2014 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 124.00.2014 | GENERALIDADES Publicações Técnicas EC725 AP | 17/04/2014 | | | | | | | | | | | | | | X |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

| ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 |
| 125.00.2014 | GENERALIDADES Publicações Técnicas EC725 AP | 28/11/2014 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 126.71.2015 | Inspeção da entrada de ar dos motores e uso de bloqueios. | 02/04/2015 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 128.00.2015 | GENERALIDADES Instalações oriundas de CST (Certificado Suplementar de Tipo). | 05/08/2015 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 129.67.2015 | ESQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS Instalação de Comandos de Funções de Opcionais no Punho Cíclico Aplicável às aeronaves SN 9409 / 9538 / 9650 | 30/07/2015 | | | | | | X | | | | | | | | |
| 130.00.2016 | GERAL Guia de Referência Rápida | 21/03/2016 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 131.25.2015 | ESQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS Lembrete sobre a verificação da função corta-cabo do cartucho piro-técnico do guincho nas alavancas do coletivo do piloto e do copiloto. | 30/10/2015 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 132.34.2016 | NAVEGAÇÃO Informação sobre o voo seguindo perfis B-RNAV (RNAV 5) e P-RNAV (RNAV 1) IFR em conjunto com o sensor inercial Sigma 50HAC | 01/11/2017 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 133.23.2017 | COMUNICAÇÕES Limitações de utilização do rádio HF-9000D | 27/06/2017 | | | | | | | | | | X | | | | X |
| 134.56.2017 | JANELAS Painéis Transparentes Superiores do Posto de Pilotagem | 16/10/2017 | | | | | | | | | | | | | | X |
| 135.21.2017 | AR CONDICIONADO Divulgação do Service Bulletin RSG AC-012717 | 02/10/2017 | | | | | | | | | | X | | | | |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 | 7 2 5 |
| HB-1000-I-23 | COMMUNICATION Tactical Radio Harmonics Generation | 31/08/2018 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1001-I-23 | COMUNICAÇÃO Limitações de utilização do rádio HF-9000D Aplicável apenas as versões 350L1 / 550A2 | 12/11/2018 | | | | | | | | | | X | | | | | X |
| HB-1002-I-62 | Rotor Principal Verificação de Folgas no Amortecedor de Arrasto sem Remoção | 11/01/2019 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1003-I-20 | Práticas padrões Procedimento de verificação dos torques de aperto | 11/01/2019 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1006-I-39 | PAINÉIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS MUL- TI USO. Interferência entre o pedal esquerdo do bloco de pedais do piloto e a tampa de proteção do painel de disjuntores 31ALPHA32 (APÓS MOD07-3274 E 07- 4280). | 27/02/2019 | | | | | | | | | | X | | | | | X |
| HB-1007-I-71 | Eventos Relacionados à Indicação de Temperatura de Óleo do Motor | 05/04/2019 | | | | | | | | | | X | | | | | X |
| HB-1008-I-34 | NAVEGAÇÃO Comunicação do evento GPS Roll Over | 05/04/2019 R1 | | | | | | | | | | X | | X | | | X X |
| HB-1009-I-93 | Sistema De Imageamento STAR SAFIRE III Comunicação do evento GPS Week Number Rollover | 06/05/2019 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1010-I-20 | Práticas padrões Prevenção contra corrosão na caverna X7225 e caixas de trans- missão. | 29/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | | X |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 | 7 2 5 |
| HB-1011-I-99 | Comunicação Possibilidade de acionamento inadvertido do botão JETT do Painel CFDCP. | 03/07/2019 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1012-I-77 | Verificação da instalação EOT (Engine Oil Temperature) após identificação de temperatura acima de 130°C | 06/08/2019 | | | | | | | | | | X | | | | | X |
| HB-1013-I-23 | Sistema de Comunicação - HF Controle da função Squelch do rádio HF. | 20/08/2019 | | | | | | | | | | X | | X | | | X |
| HB-1014-I-56 | Janelas Melhoria no alijamento das janelas da cabine. | 04/09/2019 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1015-I-23 | Comunicação Limitações de utilização do rádio HF-9000D | 10/12/2019 | | | | | | | | | | X | | | | | X |
| HB-1016-I-05 | Manutenção Método de Verificação do "Torque Exceedance" | 17/06/2021 | | | | | | | | | | X | | | | | X |
| HB-1017-I-53 | FUSELAGEM Método de Verificação das Folgas das Carenagens da CTP e do Motor | 03/04/2020 | | | | | | | | | | | | X | | | |
| HB-1018-I-60 | TÉCNICAS CORRENTES – ROTORES Boas práticas para evitar a poluição da CTP | 20/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1019-I-25 | EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS Cinto para tripulante operacional | 30/10/2020 | | | | | | | | | | X | | | | | |
| HB-1020-I-28 | SISTEMA DE COMBUSTÍVEL Remoção do SUP.29 (Sonda de Reabastecimento em Voo) do Manual de Voo (PMV) | 15/12/2020 | | | | | | | | | | | | | | | X |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 | 7 2 5 |
| HB-1021-I-20 | PREVENÇÃO CONTRA CORROSÃO Recomendações baseadas no retorno de experiência da frota H-XBR | 23/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1024-I-11 | ETIQUETAS Etiqueta do Tipo de Óleo da Caixa de Transmissão Principal (CTP) | 07/03/2022 | | | | | | | | | | X | | | | | |
| HB-1026-I-25 | EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS Uso correto dos assentos e sistemas de retenção para minimizar o risco de lesões. | 17/03/2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HB-1030-I-00 | GENERALIDADES Uso do Portal AirbusWorld (Função Technical Request) – Sugestões e Reclamações | 20/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1031-I-31 | SISTEMA DE INDICAÇÃO E REGISTRO Uso do memory card das telas ICDS-8A | 07/09/2022 | | | | | | | | | | X | | | | X | |
| HB-1032-I-93 | Sistema N-TDMS: Mensagem de falha "P-BIT FAILURE" | 21/03/2023 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1033-I-10 | Estacionamento, amarração, armazenamento e retorno ao serviço Uso da capa do painel de instrumentos-console | 27/01/2023 | | | | | | | | | | X | | | | X | |
| HB-1034-I-31 | CONTAGEM DE HORAS "VEMD" | 17/04/2023 | | | | | | | | | | | X | | | | |
| HB-1035-I-21 | Boas práticas de manutenção aplicáveis no ar condicionado RSG. | 15/05/2023 | | | | | | | | | | X | | | | | |
| HB-1036-I-31 | INDICADOR DE PORTA ABERTA DO BAGAGEIRO TRASEIRO | 29/05/2023 | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| HB-1037-S-25 | PROIBIÇÃO DO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO DOS FARÓIS DE POUSO E DE BUSCA DURANTE A UTILIZAÇÃO DO GUINCHO | 28/04/2023 | | | | | | | | | | X | | | | X | |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

| ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 |
| HB-1039-I-99 | PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA EWS SOBRE ÁREAS URBANAS E INDUSTRIAIS | 28/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1040-S-31 | INVERSÃO NA LÓGICA DA CHAVE "ADU MASTER" | 24/05/2024 | | | | | | | | | | X | | | | X |
| HB-1041-S-25 | Fast Roping Operation - Good Practices | 20/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1042-I-00 | Manual de Voo - Utilização dos gráficos de performance | 12/07/2024 | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1043-I-63 | CAIXA DE TRANSMISSÃO PRINCIPAL Procedimento para Recebimento e Envio da Caixa de Transmissão Principal | 29/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1044-I-64 | CAIXA DE TRANSMISSÃO TRASEIRA Procedimento para Recebimento e Envio da Caixa de Transmissão Traseira | 25/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1045-I-65 | CAIXA DE TRANSMISSÃO INTERMEDIÁRIA Procedimento para Recebimento e Envio da Caixa de Transmissão Intermediária | 22/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1046-I-62 | MASTRO DO ROTOR PRINCIPAL (MRH) Procedimento para Recebimento e Envio do Mastro do Rotor Principal | 25/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1047-I-62 | MASTRO DO ROTOR PRINCIPAL Procedimento Detalhado para Substituição da Arruela de Proteção do Damper | 26/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | X |
| HB-1050-I-00 | Atualização do Manual de Voo (PMV) para a aeronave Pantera AS 365K2 | 13/06/2025 | | | | | | | | | | | X | | | |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026

HELIBRAS

| ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NÚMERO | TÍTULO | DATA | APLICABILIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 0 5 | 1 1 7 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 3 5 | 1 4 5 | 1 5 5 | 2 2 5 | 3 3 2 | 3 5 0 | 3 5 5 | 3 6 5 | 5 3 2 | 5 5 0 |
| HB-1051-I-05 | Atualização do Programa de Manutenção (MSM) para a aeronave EC725 | 10/12/2025 | | | | | | | | | | | | | | X |

* Documento cancelado.

Edição: 31/08/2018

Revisão: 26/05/2026