HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

NÚMERO	TÍTULO	DATA	APLICABILIDADE														
			105	117	120	130	135	145	155	225	332	350	355	365	532	550	725
001	Abastecimento de óleo do motor.	04/05/1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
002	Corte do cabo do guincho em emergência.	03/02/1983										*					
003	(Cancelada e substituída pela NPO 051.00.92)	09/07/1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
004	Manutenção progressiva.	18/02/1983										*					
005	Programa de cursos técnicos em 1983.	18/02/1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
006	Plantão de Divisão de Assistência Técnica à noite, nos finais de semana e feriados.	10/03/1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
007	Informações sobre tráfego aéreo, circuito, comunicação e abastecimento de aeronaves na HELIBRAS.	04/08/1999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
008	Atendimento técnico de aeronaves na HELIBRAS.	14/03/1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
009	Montagem dos punhos da cabeça do rotor principal na estrela.	27/04/1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
010	Utilização da porta deslizante aberta em vôo.	29/10/1999										X	X			X	
011	Procedimento para remoção e envio do motor ARRIEL e de seus equipamentos. (Cancelada e substituída pela NPO 095)	05/05/1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
012	Análise espectrométrica dos óleos.	25/03/1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
013	Relatório de deficiência/mau funcionamento.	05/10/1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
014	Tabela temperatura X pressão para garrafas de nitrogênio marca AERAZUR, versão F.A.A. e C.A.A.	05/10/1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
015	Procedimentos recomendados para abastecimento de helicópteros com utilização de tambores.	09/03/2000									X	X	X	X		X	

* Documento cancelado.

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

NÚMERO	TÍTULO	DATA	APLICABILIDADE														
			105	117	120	130	135	145	155	225	332	350	355	365	532	550	725
016	Organização de Assistência Técnica.	21/09/1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
017	Detector de limalha com sinalização (helicópteros com BS 65.20 incorporado)	01/05/1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
018	Lavagem da rampa de injeção do motor ARRIEL 1B.	27/05/1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
019	Torques no parafuso de fixação da haste de comando de passo do rotor de cauda.	27/06/1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
020	Rachadura no suporte do mancal do rolamento Nº 5 do eixo de acionamento do rotor de cauda.	18/07/1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
021	Critérios de aceitação de rachaduras nos furos de fixação do pára-brisa do helicóptero HB 350B.	24/07/1986										*					
022	Reforços de fixação do estabilizador.	09/04/1985										*					
023	Revisão geral com troca standard de peças.	28/05/1985										*	*			*	
024	Poluição do fluido hidráulico. (Cancelada e substituída pela NPO 052 de 10/07/92)	13/06/1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
025	Procedimento para envio e recebimento de componentes mecânicos e seus acessórios Aplicação: 350/550/355	29/09/2000										X	X			X	
026	Estação de VHF e de SSB.	10/10/1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
027	Teste do sistema anemobarométrico.	08/07/1986	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
028	Peças interditadas de vôo após 01/01/87.	20/11/1986										*	*				
029	Intervenções nas pás principais e pás traseiras.	17/03/1987	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
030	Danos nas pás principais ocasionados no transporte.	13/04/1987	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Documento cancelado.

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

NÚMERO	TÍTULO	DATA	APLICABILIDADE														
			105	117	120	130	135	145	155	225	332	350	355	365	532	550	725
031	Controle do limite de vida das peças vitais.	31/08/1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
032	Orientação fiscal.	31/08/1987	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
033	Sistema elétrico do guincho.	21/12/1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
034	Organização da Assistência Técnica.	09/01/1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
035	Pás principais incompletas.	20/07/1988	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
036	Peças sucatadas.	27/07/1999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
037	Preenchimento da Ficha Matrícula de Equipamento (FME)	13/05/2005										X	X	X			
038	Relatório mensal de informações técnicas.	30/06/2004			X	X	X					X	X	X			
039	Balanceamento da árvore longa. Aeronave (Cancelada e substituída pela NPO 053-65-93).	14/08/1990										*					
040	Garantia técnica. (Cancelada e substituída pela NPO 095)	10/10/1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
041	Garantia técnica/Troca standard. (Cancelada e substituída pela NPO 095)	10/10/1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
042	Abastecimento de óleo do motor da aeronave 350.	12/10/1990										X					
043	Apoio ao Cliente - Redefinições, Pontos de Contato.	28/11/1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
044	Acondicionamento e estocagem.	04/03/1991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
045	Classificação dos Boletins de Serviço.	28/01/1991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
048	Depósito Especial Alfandegado HELIBRAS – São Paulo.	11/11/2003		X	X		X	X			X	X	X	X			
049	Mudança de nome e de estrutura da Divisão de Helicópteros da AE-ROSPATIALE.	30/03/1992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Documento cancelado.

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

NÚMERO	TÍTULO	DATA	APLICABILIDADE														
			105	117	120	130	135	145	155	225	332	350	355	365	532	550	725
050	Instalação do pára-brisa bi-partido. Boletins de Serviço 350.53.22 e 355.53.11 (nas respectivas revisões).	25/07/1992										X	X				
051	Oficinas Qualificadas no Brasil (Cancela e substitui a NPO 003 de 26/01/88).	19/07/1996										*	*				
052	Poluição do fluido hidráulico por partículas em suspensão.	20/05/1994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
053	Acoplamento da árvore longa à árvore curta – referência P/N 350A34-0150.	12/08/1993										X				X	
054	Aprovisionamento de peças de reposição.	24/11/1993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
055	Helicópteros HB 350/AS 355 - Inspeções Periódicas.	05/01/1994										*	*				
056	Manual de Vôo - Helicópteros civis:	08/06/1996										X	X				
057	Instalação de painéis transparentes (janelas e vigias)	22/04/1999										X	X			X	
058	Capôs da CTP	25/08/1994										X	X				
059	Aplicação de Boletins de Serviço Recomendados (DIFUSÃO RES-TRITA).	14/06/1995										X	X	X		X	
061	Transmissor-Localizador de Emergência (ELT)	18/05/1995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
062	Lavagem do compressor do motor.	25/05/1995											X				
063	Mancais esféricos laminados.	01/08/1995										X	X				
064	Novo suporte para o cabo comando do antecipador do motor.	26/04/1996										X					
065	Manutenção de rotina. Engraxamento dos pinos das pás.	31/01/1996										X	X			X	
066	Indicador múltiplo SIGMATEK.	07/08/1996										X					

* Documento cancelado.

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

NÚMERO	TÍTULO	DATA	APLICABILIDADE														
			105	117	120	130	135	145	155	225	332	350	355	365	532	550	725
068	Estofamento interno da cabine em couro.	23/07/1999										X	X	X			
069	Guincho Lucas Air Equipement – Manutenção de rotina	25/02/1997				X						X	X	X		X	
070	Procedimentos para atualização da Documentação Técnica de pós-venda.	13/11/1998									X	X	X		X	X	
071	Assentos dos bancos traseiros.	08/10/1998										X	X			X	
072	Rack de equipamentos aeromédicos.	22/10/1998										X					
073.00.98	Documentação técnica HB 350 B	18/04/2012										X					
074	Programa Recomendado de Manutenção (PRE) e Manuais de Manutenção (MET) personalizados.	14/06/1999										X	X	X			
075	Bug do ano 2000 (Y2K) – GPS TRIMBLE	25/06/1999		X				X				X	X	X			
076	Bug do ano 2000 (Y2K) – GPS ALLIED SIGNAL	25/06/1999										X	X	X			
077	Documentação Técnica interativa (CD – ROM)	15/07/1999										X	X	X			
078	Trincas nos braços da estrela.	18/07/2000										X	X	X			
079	Certificado de Homologação Suplementar de Tipo (CHST)	20/03/2000		X	X			X				X	X	X			
080	S R D – Situação de Revisão da Documentação.	10/04/2000			X						X	X	X	X			
081	Pino das pás do rotor principal do esquilo.	10/04/2000										X	X			X	
082	Montagem do pino expansivo do guinhol sobre a caixa de transmissão traseira (CTT)	05/05/2000										X	X			X	
083	GENERALIDADES: Cumprimento de Diretrizes de Aeronavegabilidade.	12/05/2003	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			

* Documento cancelado.

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

NÚMERO	TÍTULO	DATA	APLICABILIDADE														
			105	117	120	130	135	145	155	225	332	350	355	365	532	550	725
084	GRUPO TURBOMOTOR: Interferência entre o filtro antiareia e a cantoneira da parte superior da entrada de ar do motor.	24/04/2001										X				X	
085	TRANSMISSORES DE PRESSÃO: Transmissores de pressão do sistema de combustível e sistema de lubrificação do motor.	13/08/2001										X					
086	GENERALIDADES: Programa de Manutenção Periódica da Instalação Aeromédica Helibras.	29/07/2002										X	X				
087	Análise Espectrométrica de Óleo.	07/12/2001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
088	GENERALIDADES: Procedimento de Fixação de Etiquetas para Identificação de Conjuntos.	14/12/2001										X	X	X			
089	TESTE HIDRÁULICO: Chamar atenção dos operadores para o travamento do coletivo antes do teste hidráulico, conforme solicitação do Departamento de Aviação Civil.	19/09/2002										X	X				
090	GENERALIDADES: Alteração na numeração dos Boletins de Serviço HB 350 B.	03/10/2002										X					
091	COMBUSTÍVEL: Inversão do tubo suspiro dos tanques.	07/11/2002												X			
092	GRUPO TURBOMOTOR: Instalação do filtro antiareia no 350.	30/04/2003										X					

* Documento cancelado.

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

NÚMERO	TÍTULO	DATA	APLICABILIDADE														
			105	117	120	130	135	145	155	225	332	350	355	365	532	550	725
093	LIMITAÇÕES: Incidente com aeronave EC 120, durante a fase de partida.	20/12/2002			X												
094	SISTEMA DE PARTIDA. Arranque-Gerador – P/N 160SG140Q	05/02/2003			X												
095	GARANTIA TÉCNICA: Produtos comercializados p/ HELIBRAS/EUROCOPTER.	28/08/2005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
096	EMPENAGEM Atrito da cablagem e conectores da luz estroboscópica com o revestimento do estabilizador.	10/02/2004										X	X			X	
097	INTRODUÇÃO Boletins de Serviço Alerta, Boletim de Serviço e Telex Alerta.	20/04/2004			X	X	X				X	X	X	X			
098	GENERALIDADES: Modificação e cancelamento da coletânea de SBTH / ITEH.	27/04/2004										X	X				
099	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS: Melhoria da fixação do revestimento insonorização do console lado esquerdo, junto a parede do console.	04/01/2006										X					
100.00.06	GENERALIDADES: Procedimento para envio e recebimento de componentes mecânicos e seus acessórios.	14/02/2006												X			
101.00.2007	INTRODUÇÃO: Aplicação de alert service bulletin na frota de EC 130 B4	30/03/2007				X											
102.00.2007	Aumento do tempo do limite de vida (sll) do mancais esféricos p/n 7050A3622022	11/05/2007			X												

* Documento cancelado.

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

NÚMERO	TÍTULO	DATA	APLICABILIDADE														
			105	117	120	130	135	145	155	225	332	350	355	365	532	550	725
103.00.2007	INTRODUÇÃO: Bordo de fuga das pás do rotor principal.	03/12/2007				X						X	X			X	
104.00.2008	GENERALIDADES: Alteração do número do atendimento Helibras 24 horas	17/01/2008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105.00.2008	GENERALIDADES: Verificação de aplicação de ASB (ALERT SERVICE BULLETIN) AERONAVES: GN-919, PP-EHY, PP-EIH, PP-EHO, PP-EID, PP-FSP, PT-HNZ, PT-HYB, PT-HTV, PR-EMT (FAB-8762), PT-HZE, PT-HSQ, PT-HSP, PT-HLB, PT-HLH, PT-HLI, PT-HMU, PT-HNU, PR-HAV, PR-MMA, PR-NEO, PR-OVJ, PP-ELB, PT-HNA e PT-HNH.	31/01/2008				X						X	X	X			
106.00.2008	GENERALIDADES: Solicitação de pouso na Helibras - Itajubá	22/07/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107.00.2008	GENERALIDADES: Cuidados na remoção e reinstalação das portas corrediças.	23/12/2008										X	X			X	
108.00.2008	GENERALIDADES: Novo produto de lubrificação dos pinos de pá do R/P.	23/12/2008										X	X			X	
109.00.2009	GENERALIDADES: Mudança na frequencia da inspeção “T“	16/06/2009										X				X	
110.01.2009	LIMITAÇÕES: Incidente com aeronaves AS 365, durante a fase de pouso.	29/12/2009												X			
111.00.2010	GENERALIDADES: Capa de proteção para os tirantes dos cintos de segurança.	07/01/2010										X	X			X	

* Documento cancelado.

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

NÚMERO	TÍTULO	DATA	APLICABILIDADE														
			105	117	120	130	135	145	155	225	332	350	355	365	532	550	725
112.52.2010	CIRCUITOS DE COMBUSTÍVEL: Descrição do retorno de combustível do sistema de injeção do motor.	17/12/2010															X
113.34.2011	NAVEGAÇÃO: Discrepância do modo “ANAV”.	31/03/2011															X
114.18.2011	Sistema de Controle Antivibração (AVCS)	06/04/2011															X
115.18.2011	Sisema NAT DACS ICS	04/07/2011															X
116.67.2012	Manobras evasivas em condições extremas	03/04/2012								X	X				X		X
117.76.2012	CONTROLE DO MOTOR: Instalação do suporte do cabo do antecipador. AS 350BA	04/06/2012										X					
118.25.2012	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS: Instalação de tapete PVC (proteção de sobre-carpete)	29/06/2012										X					
119.34.2012	NAVEGAÇÃO: Sistema indicador digital de mapa móvel (EuroNav 5 Digital Moving Map-DMAP). Helicóptero EC725AP BRV01, Número de Série 2813.	16/07/2012															X
120.67.2012	COMANDOS DOS ROTORES Ocorrência de Toque de Pá durante o Taxi em EC725	13/12/2012															X
122.00.2014	GENERALIDADE Documentação técnica digital (DVD)	24/01/2014															X
124.00.2014	GENERALIDADES Publicações Técnicas EC725 AP	17/04/2014															X

* Documento cancelado.

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

NÚMERO	TÍTULO	DATA	APLICABILIDADE														
			105	117	120	130	135	145	155	225	332	350	355	365	532	550	725
125.00.2014	GENERALIDADES Publicações Técnicas EC725 AP	28/11/2014															X
126.71.2015	Inspeção da entrada de ar dos motores e uso de bloqueios.	02/04/2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128.00.2015	GENERALIDADES Instalações oriundas de CST (Certificado Suplementar de Tipo).	05/08/2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129.67.2015	ESQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS Instalação de Comandos de Funções de Opcionais no Punho Cíclico Aplicável às aeronaves SN 9409 / 9538 / 9650	30/07/2015						X									
130.00.2016	GERAL Guia de Referência Rápida	21/03/2016															X
131.25.2015	ESQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS Lembrete sobre a verificação da função corta-cabo do cartucho piro-técnico do guincho nas alavancas do coletivo do piloto e do copiloto.	30/10/2015															X
132.34.2016	NAVEGAÇÃO Informação sobre o voo seguindo perfis B-RNAV (RNAV 5) e P-RNAV (RNAV 1) IFR em conjunto com o sensor inercial Sigma 50HAC	01/11/2017															X
133.23.2017	COMUNICAÇÕES Limitações de utilização do rádio HF-9000D	27/06/2017										X				X	
134.56.2017	JANELAS Painéis Transparentes Superiores do Posto de Pilotagem	16/10/2017															X
135.21.2017	AR CONDICIONADO Divulgação do Service Bulletin RSG AC-012717	02/10/2017										X					

* Documento cancelado.

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)																	
NÚMERO	**TÍTULO**	**DATA**	**APLICABILIDADE**														
			105	**117**	**120**	**130**	**135**	**145**	**155**	**225**	**332**	**350**	**355**	**365**	**532**	**550**	**725**
HB-1000-I-23	COMMUNICATION Tactical Radio Harmonics Generation	31/08/2018															X
HB-1001-I-23	COMUNICAÇÃO Limitações de utilização do rádio HF-9000D Aplicável apenas as versões 350L1 / 550A2	12/11/2018										X				X	
HB-1002-I-62	Rotor Principal Verificação de Folgas no Amortecedor de Arrasto sem Remoção	11/01/2019															X
HB-1003-I-20	Práticas padrões Procedimento de verificação dos torques de aperto	11/01/2019															X
HB-1006-I-39	PAINÉIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS MUL-TI USO. Interferência entre o pedal esquerdo do bloco de pedais do piloto e a tampa de proteção do painel de disjuntores 31ALPHA32 (APÓS MOD07-3274 E 07-4280).	27/02/2019										X				X	
HB-1007-I-71	Eventos Relacionados à Indicação de Temperatura de Óleo do Motor	05/04/2019										X				X	
HB-1008-I-34	NAVEGAÇÃO Comunicação do evento GPS Roll Over	05/04/2019 R1										X		X		X	X
HB-1009-I-93	Sistema De Imageamento STAR SAFIRE III Comunicação do evento GPS Week Number Rollover	06/05/2019															X
HB-1010-I-20	Práticas padrões Prevenção contra corrosão na caverna X7225 e caixas de trans-missão.	29/08/2019															X

* Documento cancelado.

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)																	
NÚMERO	**TÍTULO**	**DATA**	**APLICABILIDADE**														
			105	**117**	**120**	**130**	**135**	**145**	**155**	**225**	**332**	**350**	**355**	**365**	**532**	**550**	**725**
HB-1011-I-99	Comunicação Possibilidade de acionamento inadvertido do botão JETT do Painel CFDCP.	03/07/2019															X
HB-1012-I-77	Verificação da instalação EOT (Engine Oil Temperature) após identificação de temperatura acima de 130°C	06/08/2019										X				X	
HB-1013-I-23	Sistema de Comunicação - HF Controle da função Squelch do rádio HF.	20/08/2019										X		X		X	
HB-1014-I-56	Janelas Melhoria no alijamento das janelas da cabine.	04/09/2019															X
HB-1015-I-23	Comunicação Limitações de utilização do rádio HF-9000D	10/12/2019										X				X	
HB-1016-I-05	Manutenção Método de Verificação do “Torque Exceedance”	17/06/2021										X				X	
HB-1017-I-53	FUSELAGEM Método de Verificação das Folgas das Carenagens da CTP e do Motor	03/04/2020												X			
HB-1018-I-60	TÉCNICAS CORRENTES – ROTORES Boas práticas para evitar a poluição da CTP	20/05/2026															X
HB-1019-I-25	EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS Cinto para tripulante operacional	30/10/2020										X					
HB-1020-I-28	SISTEMA DE COMBUSTÍVEL Remoção do SUP.29 (Sonda de Reabastecimento em Voo) do Manual de Voo (PMV)	15/12/2020															X

* Documento cancelado.

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)

NÚMERO	TÍTULO	DATA	APLICABILIDADE														
			105	117	120	130	135	145	155	225	332	350	355	365	532	550	725
HB-1021-I-20	PREVENÇÃO CONTRA CORROSÃO Recomendações baseadas no retorno de experiência da frota H-XBR	23/05/2024															X
HB-1024-I-11	ETIQUETAS Etiqueta do Tipo de Óleo da Caixa de Transmissão Principal (CTP)	07/03/2022										X					
HB-1026-I-25	EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS Uso correto dos assentos e sistemas de retenção para minimizar o risco de lesões.	17/03/2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HB-1030-I-00	GENERALIDADES Uso do Portal AirbusWorld (Função Technical Request) – Sugestões e Reclamações	20/12/2022															X
HB-1031-I-31	SISTEMA DE INDICAÇÃO E REGISTRO Uso do memory card das telas ICDS-8A	07/09/2022										X				X	
HB-1032-I-93	Sistema N-TDMS: Mensagem de falha “P-BIT FAILURE”	21/03/2023															X
HB-1033-I-10	Estacionamento, amarração, armazenamento e retorno ao serviço Uso da capa do painel de instrumentos-console	27/01/2023										X				X	
HB-1034-I-31	CONTAGEM DE HORAS “VEMD”	17/04/2023												X			
HB-1035-I-21	Boas práticas de manutenção aplicáveis no ar condicionado RSG.	15/05/2023										X					
HB-1036-I-31	INDICADOR DE PORTA ABERTA DO BAGAGEIRO TRASEIRO	29/05/2023										X	X				
HB-1037-S-25	PROIBIÇÃO DO ACIONAMENTO SIMULTÂNEO DOS FARÓIS DE POUSO E DE BUSCA DURANTE A UTILIZAÇÃO DO GUINCHO	28/04/2023										X				X	

* Documento cancelado.

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)																	
NÚMERO	**TÍTULO**	**DATA**	**APLICABILIDADE**														
			105	**117**	**120**	**130**	**135**	**145**	**155**	**225**	**332**	**350**	**355**	**365**	**532**	**550**	**725**
HB-1039-I-99	PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA EWS SOBRE ÁREAS URBANAS E INDUSTRIAIS	28/09/2023															X
HB-1040-S-31	INVERSÃO NA LÓGICA DA CHAVE “ADU MASTER”	24/05/2024										X				X	
HB-1041-S-25	Fast Roping Operation - Good Practices	20/06/2025															X
HB-1042-I-00	Manual de Voo - Utilização dos gráficos de performance	12/07/2024															X
HB-1043-I-63	CAIXA DE TRANSMISSÃO PRINCIPAL Procedimento para Recebimento e Envio da Caixa de Transmissão Principal	29/07/2025															X
HB-1044-I-64	CAIXA DE TRANSMISSÃO TRASEIRA Procedimento para Recebimento e Envio da Caixa de Transmissão Traseira	25/08/2025															X
HB-1045-I-65	CAIXA DE TRANSMISSÃO INTERMEDIÁRIA Procedimento para Recebimento e Envio da Caixa de Transmissão Intermediária	22/08/2025															X
HB-1046-I-62	MASTRO DO ROTOR PRINCIPAL (MRH) Procedimento para Recebimento e Envio do Mastro do Rotor Principal	25/08/2025															X
HB-1047-I-62	MASTRO DO ROTOR PRINCIPAL Procedimento Detalhado para Substituição da Arruela de Proteção do Damper	26/05/2026															X
HB-1050-I-00	Atualização do Manual de Voo (PMV) para a aeronave Pantera AS 365K2	13/06/2025												X			

* Documento cancelado.

HELIBRAS

ÍNDICE DE NPO (NOTÍCIAS PARA OPERADORES) + IN HB (INFORMATION NOTICES)																	
NÚMERO	**TÍTULO**	**DATA**	**APLICABILIDADE**														
			105	**117**	**120**	**130**	**135**	**145**	**155**	**225**	**332**	**350**	**355**	**365**	**532**	**550**	**725**
HB-1051-I-05	Atualização do Programa de Manutenção (MSM) para a aeronave EC725	10/12/2025															X
HB-1052-I-56	Para-brisas Diretrizes de Manutenção Preventiva e Inspeção (Mitigação de Trincas e Delaminação)	30/09/2026															X
HB-1053-S-25	EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS Deformação do Protetor de Carpete em PVC	26/08/2026				X						X					

* Documento cancelado.