

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 05 – PERIODICIDADES - VERIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO

| BS-HB<br>350<br>Nº | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS                   |    | EDIÇÃO   | REVISÃO |      | OBS                       |
|--------------------|-----------------------------------------------|----|----------|---------|------|---------------------------|
|                    | ASSUNTO                                       | C  | DATA     | Nº      | DATA |                           |
| 00.01              | Inspeção da caverna em X da lateral esquerda. | HB | 10/09/15 |         |      | Versões:<br>BA, B2,<br>B3 |

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 10 – EQUIPMENT/FURNISHINGS

| BS-HB<br>350<br>Nº | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS                                |    | EDIÇÃO   | REVISÃO |      | OBS                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|-------------------------------------------------|
|                    | ASSUNTO                                                    | C  | DATA     | Nº      | DATA |                                                 |
| 20.98              | TIE IMMOBILIZATION<br>Corresponds to UD: 350B841103.00     | HB | 15/07/22 |         |      | Versões:<br>B3<br>S/N<br>8888,<br>8919,<br>8980 |
| 20.99              | MOORING KIT ADAPTATION<br>Corresponds to UD: 350B081043.00 | HB | 10/09/21 |         |      | Versões:<br>B3<br>S/N<br>8888,<br>8919          |

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

**Revisão: 15/07/2022**

**Página 1**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 11 – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E MARCAÇÕES

| BS-HB<br>350<br>Nº | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS                                                   |    | EDIÇÃO     | REVISÃO |      | OBS                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|------|------------------------------|
|                    | ASSUNTO                                                                       | C  | DATA       | Nº      | DATA |                              |
| 20.01              | Reposicionamento das placas de identificação.<br>Corresponde à OE 350B74-5BI4 | HB | 10/05/2011 |         |      | Versões:<br>B, BA,<br>B2, B3 |
| 30-0001            | Instalação de etiqueta de segurança para o destravamento da porta deslizante  | HB | 18/08/2025 |         |      | Versões:<br>B3<br>S/N 9459   |

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 20 – STANDARD PRACTICES

| BS-HB<br>350<br>Nº | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS                                          |    | EDIÇÃO   | REVISÃO |      | OBS                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|----------------------------|
|                    | ASSUNTO                                                              | C  | DATA     | Nº      | DATA |                            |
| 00.99              | ANTI OPTIONAL (GAVIOTA)<br>Corresponds to UD:<br>350B651014.00/01/02 | HB | 10/09/21 |         |      | Versões:<br>B3<br>S/N 8888 |

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 23 – COMMUNICATION

| BS-HB<br>350<br>Nº | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS                                             |    | EDIÇÃO   | REVISÃO |      | OBS                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ASSUNTO                                                                 | C  | DATA     | Nº      | DATA |                                                                                                                                    |
| 12.01              | KPA1052 POWER AMPLIFIER RACK AND KRX1053 HF TRANSCEIVER RACK ADAPTATION | HB | 31/08/21 |         |      | Versões:<br>B3<br>S/N 8888                                                                                                         |
| 12.98              | Technisonic antennas verification                                       | HB | 11/04/22 |         |      | Versões:<br>B2 S/N<br>2592<br>2593<br>2682<br>2683<br>2697<br>3079<br>3123<br>3135<br>4300<br>4347<br>4963<br>7081<br>7733<br>7877 |
| 12.99              | KHF-1050 ANT. INTFC. CONN                                               | HB | 08/11/21 |         |      | Versões:<br>B3<br>S/N<br>8888,<br>8919                                                                                             |
| 13.01              | TALON RT-8200 VUHF RADIO COMMUNICATION ADAPTATION                       | HB | 10/09/21 |         |      | Versões:<br>B3<br>S/N 8888                                                                                                         |
| 14.01              | TALON RT-8200 VUHF RADIO HARNESES ADAPTATION                            | HB | 25/05/21 |         |      | Versões:<br>B3<br>S/N 8888                                                                                                         |
| 14.99              | TALON RT-8200 VUHF RADIO HARNESS ADAPTATION                             | HB | 15/10/21 |         |      | Versões:<br>B3<br>S/N<br>8888,<br>8919                                                                                             |

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

**Revisão: 11/04/2022**

**Página 1**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 24 – GERAÇÃO ELÉTRICA

| BS-HB<br>350<br>Nº | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS                                                                                                                                                    |    | EDIÇÃO   | REVISÃO |      | OBS                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|-----------------------------------------|
|                    | ASSUNTO                                                                                                                                                                        | C  | DATA     | Nº      | DATA |                                         |
| 30.01              | INSTALLATION OF A COMPLEMENT FOR POSITIVE BATTERY TERMINAL<br>Adaptation of main battery for installation of a complement terminal to allow the coupling of the electrical lug | HB | 11/05/18 |         |      | Versões:<br>B3e<br>S/N 7832<br>and 7955 |

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

**Revisão: 11/05/2018**

**Página 1**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 25 – EQUIPMENT/FURNISHINGS

| BS-HB<br>350<br>Nº | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS                                                 |     | EDIÇÃO   | REVISÃO |          | OBS                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    | ASSUNTO                                                                     | C   | DATA     | Nº      | DATA     |                                                                            |
| 10-0001            | Remoção do Porta Mapas                                                      | ASB | 03/12/25 | 002     | 22/12/25 | Versões:<br>B3<br>S/N<br>9147,<br>9150,<br>9218,<br>9266,<br>9454,<br>9638 |
| 62.99              | EMERGENCY FLOATATION GEAR<br>ADAPTATION<br>Corresponds to UD: 350B842000.00 | HB  | 10/09/21 |         |          | Versões:<br>B3<br>S/N 8888                                                 |
| 63.99              | HOIST CONNECTORS ADAPTATION<br>Corresponds to UD: 350B081044.00             | HB  | 10/09/21 |         |          | Versões:<br>B3<br>S/N 8888                                                 |

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 33 – ILUMINAÇÃO

| BS-HB<br>350<br>Nº | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS                                                                                    |    | EDIÇÃO   | REVISÃO |      | OBS                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|---------------------------|
|                    | ASSUNTO                                                                                                        | C  | DATA     | Nº      | DATA |                           |
| 41.00              | Proteção dos cabos da luz estroboscópica.<br>Corresponde à OE 3508745528, 3508745822, 350B745AY2 e 350B745BV4. | HB | 17/08/17 |         |      | Versões:<br>BA, B2,<br>B3 |

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 52 – PORTAS

| BS-HB<br>350<br>Nº | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS                                |    | EDIÇÃO   | REVISÃO |          | OBS                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----|----------|---------|----------|---------------------------|
|                    | ASSUNTO                                                    | C  | DATA     | Nº      | DATA     |                           |
| 90.99              | INSTALLATION OF WEAR PROOF SHIMS IN THE SLIDING DOOR RAILS | HB | 05/08/20 | 1       | 15/09/20 | Versões:<br>BA, B2,<br>B3 |

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

**Revisão: 15/09/2020**

**Página 1**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 53 – FUSELAGE

| BS-HB<br>350<br>Nº | BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS                                                                         |    | EDIÇÃO   | REVISÃO |                      | OBS                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|----------------------|----------------------------------------|
|                    | ASSUNTO                                                                                             | C  | DATA     | Nº      | DATA                 |                                        |
| 21.01              | COLLECTIVE ADAPTATION AND<br>ACCESS HATCH<br>Corresponds to UDs: 350B271100.00<br>and 350B211050.00 | HB | 18/05/20 | 1<br>2  | 25/05/20<br>28/05/20 | Versões:<br>B3 - S/N:<br>8612,<br>7778 |

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

**Revisão: 28/05/2020**

**Página 1**