

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 01

BS-HB 365 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
00.00	Modernization of aircraft version SA365K to version AS365 K2	HB	18/09/15	1	04/08/16	
00.01	Modernization of aircraft version SA365K to version AS365 K2	HB	23/06/16			

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Edição: 22/07/2016
Revisão: 04/08/2016

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 11 – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E MARCAÇÕES

BS-HB 365 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
30.00	Placard and Markings Maximum collective pitch placard replacement (UD 365B083006)	HB	09/11/18			
30.01	Troca das etiquetas do procedimento de alijamento das portas do piloto e copiloto Corresponde à UD 365B083007.00	HB	27/02/20			

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Edição: 09/11/2018
Revisão: 27/02/2020

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 23 - COMUNICAÇÃO

BS-HB 365 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
80.00	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RÁDIO Atualização de software RMS (CDU2500). Corresponde à CRD 350B049622.	HB	20/05/2022	1	21/06/2022	

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

BS-HB 365 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
10.01	Adaptação da cablagem para possibilitar a instalação da unidade de vídeo AVDU 2600. (Corresponde às UD's: 365B681868.01/.02; 365B687000.00; 365B619150.00)	HB	16/04/18	1 2	03/08/18 10/06/21	
11.01	Retrabalho no painel de instrumentos para correta fixação dos DZU's. (Corresponde à UD': 365P615672.00)	HB	14/11/18	1 2	04/12/18 02/03/20	
11.02	SISTEMA DE INDICAÇÃO E REGISTRO Atualização de firmware do AVDU.	HB	25/07/19			
11.03	INDICATING AND RECORDING SYSTEM CAUTION ADVISORY PANEL Correction of the "GOV" indicator light logic	HB	17/02/21			

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Edição: 16/04/2018
Revisão: 10/06/2021

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 33 - ILUMINAÇÃO

BS-HB 365 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
30.01	Troca da lâmpada do bagageiro traseiro Corresponde às UD's : 365B083001.00 / 365B081013.00	HB	23/10/20			

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Edição: 16/04/2018
Revisão: 23/10/2020

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 46 - ARMAMENTO

BS-HB 365 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
00.01	Provisões para Instalação de Suporte de Metralhadora Lateral	HB	16/12/2024			

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 55

BS-HB 365 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
30.01	FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS DA CARENAGEM SUPERIOR DO ESTABILIZADOR VERTICAL Perda de torque nos parafusos de fixação da carenagem superior do estabilizador vertical traseiro.	HB	07/05/19			

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Edição: 07/05/2019
Revisão: 07/05/2019