

ÍNDICE: CAPÍTULO 33 – ILUMINAÇÃO

BS-HB AS532 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
33.10.01	Instalação da Unidade de Alimentação da Iluminação Corresponde à UD: 332B640001.00.		12/06/2017			
33.90.01	Modificação da iluminação do painel de instrumentos, compatibilização com Óculos de Visão Noturna (NGV). Corresponde ao CRD nº 332B64 9600		23/05/2012			

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Edição: 23/05/2012
Revisão: 12/06/2017