

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 11 – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E MARCAÇÕES

BS-HB 350L1	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	Nº	ASSUNTO	C	DATA	Nº	
20.02	Substituição das etiquetas “CARGA MÁXIMA”. Corresponde à OE 350B74-5CV9	HB	10/05/2016			
30.01	Substituição da etiqueta “DO NOT USE IN FLIGHT / NÃO USE EM VOO”. Corresponde à Ordem de Engenharia 350B74-5DA8	HB	04/10/2017			

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

Revisão: 04/10/2017

Página 1

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 23 – COMUNICAÇÃO

BS-HB 350L1	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	Nº	ASSUNTO	C	DATA	Nº	
11.01	Adaptação do cabo de antena HF Corresponde à UD 350B08.0064.00	HB	22/01/2018			
11.02	HF DATAFILL Instalação do conector HF DATAFILL.	HB	14/06/2019	1 2	10/02/2020 03/09/2025	
80.00	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RÁDIO Atualização de software RMS (CDU2500). Corresponde à CRD 350B049621.	HB	05/12/2018	1 2	20/05/2022 21/06/2022	

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 25 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

BS-HB 350L1	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	Nº	ASSUNTO	C	DATA	Nº	
89.01	Reposicionamento do Suporte da Rede de Carga (Corresponde à modificação 350B080086.00)	HB	10/03/2020			

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

Revisão: 10/03/2020

Página 1

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 31 – SISTEMA DE INDICAÇÃO E REGISTRO

BS-HB 350L1	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	Nº	ASSUNTO	C	DATA	Nº	
00.01	Correção da fixação da Chave "ADU MASTER" (Corresponde à UD : 350B080104.00)	HB	14/06/2024			
60.00	Atualização de Software do display ICDS. (Corresponde ao CRD 350B740406.03 Rev A).	HB	04/10/2019	1	15/09/2020	

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 33 – ILUMINAÇÃO

BS-HB 350L1	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	Nº	ASSUNTO	C	DATA	Nº	
10.00	Adaptação da luz de leitura. Corresponde à UD 350B080061.00	HB	02/10/2017			
43.01	Inspeção/Atualização do Farol Escamoteável	HB	17/03/2025	1	31/10/2025	

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

Revisão: 31/10/2025

Página 1

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 34 – NAVEGAÇÃO

BS-HB 350L1	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	Nº	ASSUNTO	C	DATA	Nº	
25.00	SISTEMA INTEGRADO DE INSTRUMENTOS DE STANDBY Instalação da guarda de proteção do IESI (Corresponde ao CRD 350B080085.00 Rev A).	HB	23/10/2019			

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 46 - CONSOLE ARMAMENTO TETO

BS-HB 350L1	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	Nº	ASSUNTO	C	DATA	Nº	
00.00	Adaptação do console do teto. Corresponde às UDs 350B080057.00 e 350B080057.01.	HB	02/11/2018	1	04/12/2018	
01.00	Substituição da sapata de armamento. (Corresponde ao CRD 350B080045.00 Rev A).	HB	30/08/2019			
02.00	Troca dos resistores do visor de tiro. (Corresponde ao CRD 350B080103 Rev A).	HB	07/04/2022			

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

Revisão: 07/04/2022

Página 1

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 63 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

BS-HB 350L1	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	Nº	ASSUNTO	C	DATA	Nº	
30.01	Verificação da aplicação da AMS 076163.	A	22/04/2015			

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

# HELIBRAS

## ÍNDICE: CAPÍTULO 77 – INDICAÇÃO DO MOTOR

BS-HB 350L1	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	Nº	ASSUNTO	C	DATA	Nº	
00.00	Calibração do sensor / Transmissor de torque	HB	04/08/17	1 2	08/03/19 20/10/20	
20-0001	ÓLEO Troca do sensor de pressão do óleo	HB	19/08/2025			

\* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

**C: Classificação**

Revisão: 19/08/2025

Página 1