

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 05 – PERIODICIDADES - VERIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO

BS-HB 350 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
00.01	Inspeção da caverna em X da lateral esquerda.	HB	10/09/15			Versões: BA, B2, B3

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 10 – EQUIPMENT/FURNISHINGS

BS-HB 350 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
20.98	TIE IMMOBILIZATION Corresponds to UD: 350B841103.00	HB	15/07/22			Versões: B3 S/N 8888, 8919, 8980
20.99	MOORING KIT ADAPTATION Corresponds to UD: 350B081043.00	HB	10/09/21			Versões: B3 S/N 8888, 8919

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 11 – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E MARCAÇÕES

BS-HB 350 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
20.01	Reposicionamento das placas de identificação. Corresponde à OE 350B74-5BI4	HB	10/05/2011			Versões: B, BA, B2, B3
30-0001	Instalação de etiqueta de segurança para o destravamento da porta deslizante	HB	18/08/2025			Versões: B3 S/N 9459

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 20 – STANDARD PRACTICES

BS-HB 350 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
00.99	ANTI OPTIONAL (GAVIOTA) Corresponds to UD: 350B651014.00/01/02	HB	10/09/21			Versões: B3 S/N 8888

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

BS-HB 350 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
12.01	KPA1052 POWER AMPLIFIER RACK AND KRX1053 HF TRANSCEIVER RACK ADAPTATION	HB	31/08/21			Versões: B3 S/N 8888
12.98	Technisonic antennas verification	HB	11/04/22			Versões: B2 S/N 2592 2593 2682 2683 2697 3079 3123 3135 4300 4347 4963 7081 7733 7877
12.99	KHF-1050 ANT. INTFC. CONN	HB	08/11/21			Versões: B3 S/N 8888, 8919
13.01	TALON RT-8200 VUHF RADIO COMMUNICATION ADAPTATION	HB	10/09/21			Versões: B3 S/N 8888
14.01	TALON RT-8200 VUHF RADIO HARNESSES ADAPTATION	HB	25/05/21			Versões: B3 S/N 8888
14.99	TALON RT-8200 VUHF RADIO HARNESS ADAPTATION	HB	15/10/21			Versões: B3 S/N 8888, 8919

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 24 – GERAÇÃO ELÉTRICA

BS-HB 350 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
30.01	INSTALLATION OF A COMPLEMENT FOR POSITIVE BATTERY TERMINAL Adaptation of main battery for installation of a complement terminal to allow the coupling of the electrical lug	HB	11/05/18			Versões: B3e S/N 7832 and 7955

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Revisão: 11/05/2018

Página 1

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 25 – EQUIPMENT/FURNISHINGS

BS-HB 350 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
10-0001	Remoção do Porta Mapas	ASB	03/12/25	002	22/12/25	Versões: B3 S/N 9147, 9150, 9218, 9266, 9454, 9638
60-0001	Instalação do receptáculo e obturador da maca	HB	25/02/26			Versões: B2 e B3 S/N 7909, 7914, 8588, 8629, 8753, 9190, 9454, 9459, 9474, 9527, 9535, 9545, 9559, 9603
62.99	EMERGENCY FLOATATION GEAR ADAPTATION	HB	10/09/21			Versões: B3 S/N 8888
63.99	HOIST CONNECTORS ADAPTATION	HB	10/09/21			Versões: B3 S/N 8888

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 33 – ILUMINAÇÃO

BS-HB 350 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
41.00	Proteção dos cabos da luz estroboscópica. Corresponde à OE 3508745528, 3508745822, 350B745AY2 e 350B745BV4.	HB	17/08/17			Versões: BA, B2, B3

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 52 – PORTAS

BS-HB 350 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
90.99	INSTALLATION OF WEAR PROOF SHIMS IN THE SLIDING DOOR RAILS	HB	05/08/20	1	15/09/20	Versões: BA, B2, B3

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Revisão: 15/09/2020

Página 1

HELIBRAS

ÍNDICE: CAPÍTULO 53 – FUSELAGE

BS-HB 350 Nº	BOLETIM DE SERVIÇO HELIBRAS		EDIÇÃO	REVISÃO		OBS
	ASSUNTO	C	DATA	Nº	DATA	
21.01	COLLECTIVE ADAPTATION AND ACCESS HATCH Corresponds to UDs: 350B271100.00 and 350B211050.00	HB	18/05/20	1 2	25/05/20 28/05/20	Versões: B3 - S/N: 8612, 7778

* Não divulgado a novos operadores. Está incluído na documentação ou incorporado na linha de produção.

C: Classificação

Revisão: 28/05/2020

Página 1